

**ООО "Дорстрой"**

**сводные данные об аварийных отключениях за октябрь 2018 года в Тюмени.**

Дата и время возникновения события	Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы	Сокращённое диспетчерское наименование	Описание режима работы до аварии	Описание режима работы во время аварии	Организационная причина	Техническая причина	Содержание мероприятия	Первоначальный срок выполнения мероприятия
4	5	6	7	8	9	10	11	12
06.10.2018 06:32	06.10.2018 22:00	ТП-6 Винзили	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 12 градуса Цельсия, ветер южный 3 м/с.	06.09.2018г. в 06:32 поступил звонок от потребителя пгт. Винзили, об отсутствии электроэнергии. В 22:00 электроснабжение восстановлено.	Несоблюдение техн.обслуживания (Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен послеаварийный осмотр электроустановки.	
07.10.2018 20:38	07.10.2018 23:05	ТП-23(146)	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 6 градус Цельсия, ветер южный 3 м/с.	07.10.2018г. в 20:38 поступил звонок от энергетика "РАЙТ", об отсутствии напряжения. При обследовании ТП выявлено отсутствие питания от ТП-14 "Тюмень ЭлектроТранзит". Переключением на подстанции в 23:05 запитали потребителей по резервной линии.	Несоблюдение техн.обслуживания (Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Отключение не на сетях ООО "Дорстрой".	
09.10.2018 10:23	09.10.2018 12:53	фидер "Торфомассив"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 7 градуса Цельсия, ветер западный 6 м/с.	09.09.2018г. В 07:15 поступил звонок от потребителя АЗС "Бензоил" об отключении электроэнергии. При обследовании ВЛ-10кВ замечаний не выявлено. Повреждение на ПС "Чермет". В 12:53 электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.	Несоблюдение техн.обслуживания (Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Аварийное отключение не на сетях ООО "Дорстрой".	

09.10.2018 10:23	09.10.2018 22:05	ПС "Сельмаш"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 7 градуса Цельсия, ветер западный 6 м/с.	09.09.2018г. В 18:13 поступил звонок от энергетика завода "Машзавод" об отключении КЛ-10кВ от ПС "Сельмаш". При обследовании ВЛ-110кВ и ПС-"Сельмаш" замечаний не выявлено. После проведения оперативных переключений в 23:05 электроснабжение потребителей восстановлено в полном объёме.	Несоблюдение техн.обслуживания (Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Аварийное отключение не на сетях ООО "Дорстрой".	
13.10.2018 21:15	13.10.2018 22:40	ТП-38	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 3 градуса Цельсия, ветер северо-западный 4 м/с.	13.10.2018г. В 21:15 поступил звонок от потребителя "Урал-плит" об отсутствии электропитания от ТП-38. При обследовании выявлено отсутствие напряжения от РП-"МеталлПром". По информации диспетчера ТТПО отключился фидер "ГТНГС-1" по МТЗ, кабель выведен в ремонт. При переключении на РП-"МеталлПром" в 22:40 электроснабжение потребителей восстановлено.	Несоблюдение техн.обслуживания (Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Аварийное отключение не на сетях ООО "Дорстрой".	
15.10.2018 02:38	15.10.2018 05:30	ТП-15, ТП-16	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 1 градус Цельсия, ветер северный 2 м/с.	15.09.2018 года в 02:38 поступил звонок от диспетчера ТТПО об отключении фидера "ЦСП-1". Путем переключения на резервную линию в 05:30 электроснабжение потребителей восстановлено.	Несоблюдение техн.обслуживания (Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате неправильных действий персонала)	проведён послеаварийный осмотр электроустановки	
16.10.2018 16:15	16.10.2018 21:30	"Русичи"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 1 градус Цельсия, ветер северный 2 м/с.	16.10.2018 года в 16:15 поступил звонок от потребителя ИЖС "Русичи" об отсутствии напряжения. При обследовании выявлен обрыв провода на ВЛ-10кВ(баланс СРЭС). В 03:30 электроснабжение потребителей возобновлено.	Несоблюдение техн.обслуживания (Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате неправильных действий персонала)	Отключение не на сетях ООО "Дорстрой".	

17.10.2018 11:28	18.10.2018 15:45	ТП-1307	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 4 градусов Цельсия, ветер южный 4 м/с.	17.10.2018 года в 11:28 стали массово поступать звонки от потребителей фидера "Водозабор" ТП-1307 СНТ "Серебряный бор". По информации диспетчера отключился ф. "Водозабор" от ПС "Чикча". При обследовании КЛ-10кВ обнаружено повреждение сторонними лицами. 18.10.2018г. в 15:45 электроснабжение потребителей возобновлено.	Несоблюдение охранной зоны кабельной линии.	Нарушение правил производства земляных работ.	Отключение по причине вмешательства третьих лиц.	
18.10.2018 03:36	18.10.2018 16:10	ф. "Утяшево" ТП-1267	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 1 градуса Цельсия, ветер северо-западный 4 м/с.	18.10.2018 года в 03:36 поступил звонок от потребителя фидера "Утяшево" ТП-1267 "Дорстроймеханизация". По информации диспетчера отключился ф. "Утяшево". При обследовании ВЛ-10кВ, отпайка ООО "Дорстрой", замечаний не обнаружено. 18.10.2018г. в 16:10 электроснабжение потребителей возобновлено.	Несоблюдение техн.обслуживания (Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате неправильных действий персонала)	Отключение не на сетях ООО "Дорстрой".	
18.10.2018 03:54	18.10.2018 18:28	ф. "Воронино"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 1 градуса Цельсия, ветер северо-западный 4 м/с.	18.10.2018 года в 03:54 стали массово поступать звонки от потребителей фидера "Воронино" СНТ "Весна". По информации диспетчера отключился ф. "Воронино". При обследовании своего участка ВЛ-10кВ замечаний не обнаружено. 18.10.2018г. в 18:28 электроснабжение потребителей возобновлено.	Несоблюдение техн.обслуживания (Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате неправильных действий персонала)	Отключение не на сетях ООО "Дорстрой".	
19.10.2018 10:00	19.10.2018 10:26	РП-21	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 1 градуса Цельсия, ветер южный 2 м/с.	19.10.2018 года в 10:00 поступил звонок от энергетика ТЦ "Фаворит" об отключении питания по второй секции. При обследовании выявлена сработка РЗА и отключение оборудования на РП-21 по причине низкого напряжения. В 10:26 электроснабжение потребителей возобновлено.	Несоблюдение техн.обслуживания (Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате неправильных действий персонала)	Отключение не на сетях ООО "Дорстрой".	

