

данные об аварийных отключениях за сентябрь 2018 года в Тюмени.

Дата и время возникновения события	Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы	Сокращённое диспетчерское наименование	Описание режима работы до аварии	Описание режима работы во время аварии	Организационная причина	Техническая причина	Содержание мероприятия	Первоначальный срок выполнения мероприятия
4	5	6	7	8	9	10	11	12
04.09.2018 06:30	04.09.2018 07:30	ТП-2115	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 16 градуса Цельсия, ветер западный 3 м/с.	04.09.2018г. в 06:30 поступил звонок от потребителя .с Зайково, об отсутствии электроэнергии. Диспетчер ЮжРЭС сообщил об отключении на ПС "Монтажная". В 07:30 электроснабжение восстановлено.			Отключение не на сетях ООО "Дорстрой".	
05.09.2018 13:42	06.09.2018 23:30	ТП-6, ТП-10	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 21 градус Цельсия, ветер северный 2 м/с.	05.09.2018г. в 13:42 поступил звонок от МЧС "Пожарная часть" в п. Винзили, об отсутствии напряжения. При прозвонке и обследовании кабельной линии выявлено механическое повреждение КЛ-10кВ сторонними лицами. После проведения ремонтно-восстановительных работ и высоковольтных испытаний линии введены в работу, электроснабжение потребителей восстановлено.	Несоблюдение охранной зоны кабельной линии.	Нарушение правил производства земляных работ.	Произведен послеаварийный осмотр электроустановки.	
09.09.2018 18:13	10.08.2018 18:31	ПС "Сельмаш"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 22 градуса Цельсия, ветер северный 2 м/с.	09.09.2018г. В 18:13 поступил звонок от энергетика завода "Машзавод" об отключении ПС "Сельмаш" в следствии падения дерева на ВЛ-110кВ во время сильных порывов ветра (урагана). В 20:38 бригада отключила ЛР-110 на ПС "Сельмаш" и доложили в ЮжТПО о проведённых переключениях. В 20:46 произведено обследование ВЛ-110кВ отпайка на ПС "Сельмаш", место обрыва линии. Повреждённые провода (оборванные) демонтированы и линия готова к приёму напряжения. 10.09.2018г. в 18:31 электроснабжение потребителей восстановлено в полном объёме.	Несоблюдение техн.обслуживания (Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен послеаварийный осмотр электроустановки.	

14.09.2018 16:50	15.08.2018 19:15	ТП-1307	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 22 градуса Цельсия, ветер северый 2 м/с.	14.09.2018г. В 16:50 поступил звонок от потребителя 5-ой очереди СНТ "Серебряный бор" об отсутствии электропитания на ТП-1307. По информации диспетчера СРЭС отключение на ПС "Чикча" фидер "Водозабор". При осмотре электроустановок ТП-1307 замечаний не выявлено. В 20:00 электроснабжение потребителей восстановлено.	Несоблюдение техн.обслуживания (Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	отключение не на сетях ООО "Дорстрой".	
19.09.2018 13:10	19.09.2018 13:40	ТП-1220	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 16 градусов Цельсия, ветер северо-восточный 3 м/с.	19.09.2018 года в 13:10 от энергетика ЖК "Олимпия" поступил звонок об отсутствии напряжения на ТП-1220. При обследовании выявлено отключение со стороны ТП-39 (ПАО "СУЭНКО"). В 13:40 перевели питание на резервную линию.	Несоблюдение техн.обслуживания (Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате неправильных действий персонала)	проведён послеаварийный осмотр электроустановки	
25.09.2018 22:30	26.09.2018 03:30	ТП-1267	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 16 градусов Цельсия, ветер северо-восточный 3 м/с.	25.09.2018 года в 22:30 от энергетика ООО "Дорстроймеханизация" поступил звонок об отсутствии напряжения на ТП-1267. При обследовании выявлено отключение ф. "Утяшево" (баланс СРЭС). Заявки на отключение фидера "Утяшево" небыло. В 03:30 электроснабжение потребителей возобновлено.			Отключение не на сетях ООО "Дорстрой".	
26.09.2018 15:13	26.09.2018 16:03	фидер "Торфомассив"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 16 градусов Цельсия, ветер северо-восточный 3 м/с.	26.09.2018 года в 15:13 стали массово поступать звонки от потребителей фидера "Торфомассив". По информации диспетчера ТТПО отключилась ПС "Чермет". В 16:03 электроснабжение фидера "Торфомассив" и потребителей возобновлено.	Несоблюдение техн.обслуживания (Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате неправильных действий персонала)	Отключение не на сетях ООО "Дорстрой".	