

ООО "Дорстрой"
сводные данные об аварийных отключениях за март 2018 года в Тюмени.

Дата и время возникновения события	Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы	Сокращённое диспетчерское наименование	Описание режима работы до аварии	Описание режима работы во время аварии	Организационная причина	Техническая причина	Содержание мероприятия	Первоначальный срок выполнения мероприятия
4	5	6	7	8	9	10	11	12
06.03.2018 01:14		ТП-135(530), ТП-136(558)	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 4 градуса Цельсия, ветер восточный 2 м/с.	06.03.2018г. в 01:14 поступил звонок от диспетчера Теплосетей об отсутствии напряжения на котельных запитанных от ТП-135(530 и ТП-136(558). В 01:16 диспетчер СРЭС Молчанов Н.Н. сообщил, что отправил бригаду на осмотр фидера Дружба. После обследования ТП замечаний и повреждений на оборудовании ООО "Дорстрой" не выявлено.			Произведен после аварийный осмотр.	
08.03.2018 21:30	08.03.2018 23:07	ТП-106	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 10 градусов Цельсия, ветер юго-западный 6 м/с.	08.03.2018г. в 21:30 поступил звонок от абонента 21-западной, 23-западной СНТ "Липовый остров" об отсутствии напряжения. После проверки оборудования ТП-106 и отходящих линий повреждений не обнаружено, автоматическое отключение автомата по причине превышения нагрузки. В 23:07 электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.	Несоблюдение параметров потребления отпущенной мощности.	Несоблюдение уровня потребления (превышение номинала автомата защиты).	Произведен послеаварийный осмотр.	
13.03.2018 21:03	13.03.2018 22:20	ТП-90(2103)	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 7 градусов Цельсия, ветер южный 3 м/с.	13.03.2018г. В 18:02 поступил звонок от потребителя с села Каменка об отсутствии напряжения. Диспетчер Северного РЭС Кабанов сообщил о переключениях на подстанции, задержка не более 30 минут. В 18:35 электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.	Несоблюдение информирования о планируемых переключениях на оборудовании.		Произведен осмотр электроустановк и после отключения, замечаний не выявлено.	
13.03.2018 18:35	13.03.2018 18:35	ТП-1175 (ГИБДД)	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 10 градусов Цельсия, ветер южный 3 м/с.	13.03.2018 в 21:03:00 от энергетика ГИБДД поступил звонок об отсутствии напряжения на ТП-1175. в 21:04 диспетчер Северного РЭС Кабанов сообщил об автоматическом отключении фидера Плеханова. Осмотр линии замечаний не выявил. В 22:20 электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.	Несоблюдение техн.обслуживания (Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановк и после отключения, замечаний не выявлено.	

14.03.2018 18:27	13.03.2018 18:35	ТП-121(1316), ТП-122(1181)	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 5 градусов Цельсия, ветер южный 5 м/с.	14.01.2018 в 18:27:00 от потребителя с. Луговое поступил звонок об отсутствии напряжения. Северный РЭС Молчанов - переключения займут 30-40 минут. В 18:53 электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.	Несоблюдение информирования о планируемых переключениях на оборудовании.		Произведен осмотр электроустановк и после отключения, замечаний не выявлено.	
16.03.2018 14:20	16.03.2018 15:55	ПС"Гарманы", ф."Промсектор"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 5 градусов Цельсия, ветер южный 4 м/с.	16.03.2018 года в 14:20 поступил звонок от потребителя Ветеранов труда, 32А об отсутствии напряжения. В 14:30 диспетчер ТТПО Велижанин В.Н. сообщил об отключении фидера Промсектор по МТЗ. При обследовании линии в 15:30 обнаружено межфазное замыкание на ТП-СТ Алекса. В 15:45 повреждённую линию вывели в ремонт, с уведомлением собственника об аварии на их сетях. В 15:55 электроснабжение фидера восстановлено.	Несоблюдение техн.обслуживания (Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))	Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации)	Произведен осмотр электроустановк и после отключения поврежденного участка, замечаний не выявлено.	
22.03.2018 15:55		ф."Воронино"	Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха минус 3 градусов Цельсия, ветер восточный 2 м/с.	22.03.2018г. В 15:55 от потребителей СНТ "Весна" поступил звонок об отсутствии напряжения. При обследовании линий ООО "Дорстрой" повреждений и замечаний не выявлено. Авария не на сетях ООО "Дорстрой".	Несоблюдение параметров потребления отпущенной мощности.	Несоблюдение параметров потребления отпущенной мощности.	Произведен осмотр электроустановк и после отключения, замечаний не выявлено.	